

Ricevimento campione: 09/06/14

Emissione rapporto: 18/06/14

Relazione composta da n° 1 rapporto di prova.

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY 4 gambe a tubo

SEGIS S.P.A.

VIA UMBRIA, 14 – LOC. FOSCI

53036 POGGIBONSI (SI)

ITALIA

**CAMPIONE N° 178472**

Dimensioni d'ingombro: 560 x 560 x 790 (h) mm

**Elenco prove eseguite:**

1. Resistenza all'urto del sedile ANSI-BIFMA X5.1-2011/8



*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**CAMPIONE N° 178472**

Emissione rapporto: 18/06/14  
Peso del campione: Non rilevato  
Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY 4 gambe a tubo



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

## RAPPORTO DI PROVA

178472 / 1

Ricevimento campione: 09/06/14

Esecuzione prova: 18/06/14

Emissione rapporto: 18/06/14



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY 4 gambe a tubo

## Resistenza all'urto del sedile ANSI-BIFMA X5.1-2011/8

Altezza di caduta della massa: 152 mm dalla superficie non compressa del sedile

### Risultati della prova:

| Massa d'urto kg | Posizione del sedile | Numero di cadute | Osservazioni   |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------|
| 102             | //                   | 1                | Nessun difetto |
| 136             | //                   | 1                | Nessun difetto |

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore*  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.