

RAPPORTO DI PROVA **51582**

Ricevimento campione: 13-09-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR

### Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.

Relazione composta da n° 4 allegati.



Il responsabile di reparto



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

**RAPPORTO DI PROVA**

**51582 / 1**

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 21-09-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Denominaz. campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY

**Stabilità ANSI-BIFMA X5.1-2002/12**

**Tipologia di sedia:**

**Tipo III**

**Sbilanciamento all'indietro**

Carico sul sedile:	79	kg
Forza minima ammissibile:	156	N
Forza rilevata:	300	N

**Sbilanciamento in avanti**

Forza verticale:	600	N
Forza orizzontale minima:	20	N
Forza rilevata:	> 20	N

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

<Il responsabile di reparto



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

**RAPPORTO DI PROVA**

**51582 / 2**

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 23-09-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY

**Prove di fatica del sedile ANSI-BIFMA X5.1-2002/11**

**Prova di urti ripetuti sul sedile**

Altezza di caduta della massa: 25 mm dalla superficie non compressa del sedile

Risultati della prova:

Massa d'urto kg	Numero di cadute	Osservazioni
57	100.000	Nessun difetto

**Prova di fatica alternata del fronte anteriore del sedile**

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
734	20.000	Nessun difetto

I risultati delle prove soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



**RAPPORTO DI PROVA**

**51582 / 3**

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 14-10-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. **SEGIS S.P.A.**  
**VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI**  
**53036 POGGIBONSI (SI)**  
**ITALY**

**Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.1-2002/18**

Risultati della prova:

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
destra	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
sinistra	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
destra	556	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
sinistra	556	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

**RAPPORTO DI PROVA**

**51582 / 4**

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 14-10-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Denominaz. campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY

**Carico statico sulle gambe laterali ANSI-BIFMA X5.1-2002/18**

**Risultati della prova:**

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
anteriore	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
posteriore	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
anteriore	512	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
posteriore	512	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto

*[Signature]*



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

*[Signature]*

RAPPORTO DI PROVA **51583**

Ricevimento campione: 13-09-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR

### Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.



Relazione composta da n° 5 allegati.

Il responsabile di reparto



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.



**RAPPORTO DI PROVA**

**51583 / 1**

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 23-09-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Denominaz. campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY

**Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.1-2002/16**

Tipologia di sedia: **Tipo III**

Risultati della prova:

Numero cicli	Carico sul sedile kg	Punti di applicazione della forza sullo schienale	Forza applicata N	Osservazioni
80.000	102	Centro schienale	334	Nessun difetto
20.000	102	102 mm a destra dal centro	334	Nessun difetto
20.000	102	102 mm a sinistra dal centro	334	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

«Il responsabile di reparto



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

**RAPPORTO DI PROVA**

**51583 / 2**

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 04-10-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY

**Resistenza braccioli alle forze verticali ANSI-BIFMA X5.1-2002/13**

**Risultati della prova:**

Carico applicato N	Tempo di applicazione del carico minuti	Osservazioni
890	1	Nessun difetto
1.334	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto

*[Signature]*



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

*[Signature]*

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.



**RAPPORTO DI PROVA**

**51583 / 3**

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 04-10-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. **SEGIS S.P.A.**  
**VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI**  
**53036 POGGIBONSI (SI)**  
**ITALY**

**Resistenza braccioli alle forze orizzon. ANSI-BIFMA X5.1-2002/14**

**Risultati della prova:**

Carico applicato N	Tempo di applicazione del carico minuti	Osservazioni
445	1	Nessun difetto
667	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto

*[Signature]*



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

*[Signature]*

**RAPPORTO DI PROVA**

**51583 / 4**

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 04-10-04

Emissione rapporto: 14-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY

**Resistenza dello schienale ANSI-BIFMA X5.1-2002/6**

Tipo di sedia: **Tipo III**

Risultati della prova:

Carico applicato N	Tempo di applicazione del carico minuti	Osservazioni
667	1	Nessun difetto
1.112	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA 56167

Ricevimento campione: 02-03-05

Emissione rapporto: 09-03-05

**Spett. SEGIS S.P.A.**  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY


Denominaz.campione: Poppy Star

**Caratteristiche prestazionali:**

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.

Relazione composta da n° 2 allegati.



x Il responsabile di reparto

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.



**RAPPORTO DI PROVA**

**56167 / 2**

Ricevimento campione: 02-03-05  
Esecuzione prova: 09-03-05  
Emissione rapporto: 09-03-05  
Denominaz.campione: Poppy Star



Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY

**Resistenza all'urto del sedile ANSI-BIFMA X5.1-2002/8**

Altezza di caduta della massa: 152 mm dalla superficie non compressa del sedile

Risultati della prova:

Massa d'urto kg	Numero di cadute	Osservazioni
102	1	Nessun difetto
136	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

«Il responsabile di reparto

*[Signature]*



Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

*[Signature]*