

RAPPORTO DI PROVA **51580**

Ricevimento campione: 13-09-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Spett. SEGIS S.P.A.

VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI

53036 POGGIBONSI (SI)

ITALY

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR

Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.



Relazione composta da n° 12 allegati.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA

51580 / 1

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 20-09-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. **SEGIS S.P.A.**
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Stabilità EN 1022/98

Tipo di sedia: sedia a geometria

Valore minimo di forza per la stabilità all'indietro di sedute con schienale fisso: 171 N

Sbilanciamento in avanti

Forza orizzontale : 20 N non si sbilancia

Sbilanciamento all'indietro

Schienale fisso

Forza orizzontale : 171 N non si sbilancia

Schienale reclinabile nella posizione più arretrata

Dischi di carico applicati sulla sedia : /

Sbilanciamento laterale

Forza orizzontale : /

Sbilanciamento laterale di sedute con braccioli

Forza orizzontale : 20 N non si sbilancia

xll responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA

51580 / 2

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 20-09-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Carico statico sul sedile-schienale EN 1728/00

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
2.000	700	10	Nessun difetto

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
2.000	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA

51580 / 3

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 20-09-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Carico statico orizzontale sui braccioli EN 1728/00

Carico statico orizzontale sui braccioli par. 6.5

Risultati della prova:

Forza orizzontale N	Numero applicazioni	Osservazioni
700	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA

51580 / 4

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 20-09-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Carico statico verticale sui braccioli EN 1728/00

Carico statico verticale sui braccioli par. 6.6

Risultati della prova:

Forza verticale N	Numero di applicazioni	Osservazioni
1.000	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

<Il responsabile di reparto




Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza



RAPPORTO DI PROVA

51580 / 5

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 20-09-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728/00

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero cicli	Osservazioni
1.000	330	200.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA

51580 / 6

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 05-10-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Fatica fronte anteriore sedile EN 1728/00

Fatica del fronte anteriore del sedile par. 6.8

Risultati della prova:

Punti di applicazione sul sedile	Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
80 mm dai bordi anteriore e laterali	1.000	100.000	Nessun difetto


Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto




Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza



RAPPORTO DI PROVA

51580 / 7

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 21-10-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. **SEGIS S.P.A.**
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Resistenza a fatica dei braccioli EN 1728/00

Resistenza a fatica dei braccioli par. 6.10

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
400	100.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto

[Signature]



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

[Signature]

RAPPORTO DI PROVA

51580 / 8

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 28-10-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728/00

Carico statico sulle gambe anteriori par. 6.12

Risultati della prova:

Forza orizz. anteriore N	Forza vertic.di bilanciamento N	Numero di cicli	Osservazioni
500	1.800	10	Nessun difetto

Annotazioni : Prova eseguita applicando una forza orizzontale di 500 N, anzich  760 N, come previsto dalla norma UNI 10977/2002, allorch  la sedia tende a ribaltarsi.

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5 .

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA

51580 / 9

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 28-10-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Carico statico sulle gambe laterali EN 1728/00

Carico statico sulle gambe laterali par. 6.13

Risultati della prova:

Forza orizz. laterale N	Forza vertic.di bilanciamento N	Numero di cicli	Osservazioni
350	1.800	10	Nessun difetto

Annotazioni : Prova eseguita applicando una forza orizzontale di 350 N, anzichè 760 N, come previsto dalla norma UNI 10977/2002, allorchè la sedia tende a ribaltarsi.

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA

51580 / 10

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 29-10-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. **SEGIS S.P.A.**
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Urto sul sedile EN 1728/00

Urto sul sedile par. 6.15

Risultati della prova:

Massa d'urto kg	Altezza di caduta mm	Numero di cadute	Osservazioni
25	300	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto

[Signature]



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

[Signature]

RAPPORTO DI PROVA

51580 / 11

Ricevimento campione: 13-09-04

Esecuzione prova: 29-10-04

Emissione rapporto: 29-10-04

Denominaz.campione: Sedia POPPY STAR



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Urto sullo schienale EN 1728/00

Urto sullo schienale par. 6.16

Risultati della prova:

Angolo di rotazione °	Massa d'urto kg	Numero di urti	Osservazioni
68	6,5	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA 56167

Ricevimento campione: 02-03-05

Emissione rapporto: 09-03-05

Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Denominaz.campione: Poppy Star

Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.

*Relazione composta da n° 2 allegati.*

x Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA

56167 / 1

Ricevimento campione: 02-03-05

Esecuzione prova: 09-03-05

Emissione rapporto: 09-03-05

Denominaz.campione: Poppy Star



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Urto contro il bracciolo EN 1728/00

Urto contro il bracciolo par. 6.17

Risultati della prova:

Angolo di rotazione °	Massa d'urto kg	Numero di urti	Osservazioni
68	6,5	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 5°.

Il responsabile di reparto




direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

