

RAPPORTO DI PROVA **57860**

Ricevimento campione: 20-04-05

Emissione rapporto: 09-06-05

Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia mod. UNO realizzata in R606

Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.

Relazione composta da n° 6 allegati.



Il responsabile del reparto

Dele



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

[Signature]

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA


57860 / 1

Ricevimento campione: 20-04-05

Esecuzione prova: 05-05-05

Emissione rapporto: 09-06-05

Denominaz.campione: Sedia mod. UNO realizzata in R606



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Stabilità ANSI-BIFMA X5.1-2002/12

Tipologia di sedia:

Tipo III

Sbilanciamento all'indietro

Carico sul sedile:	79	kg
Forza minima ammissibile:	156	N
Forza rilevata:	196	N

Sbilanciamento in avanti

Forza verticale:	600	N
Forza orizzontale minima:	20	N
Forza rilevata:	> 20	N

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto

[Signature]



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

[Signature]

RAPPORTO DI PROVA


57860 / 2

Ricevimento campione: 20-04-05

Esecuzione prova: 10-05-05

Emissione rapporto: 09-06-05

Denominaz.campione: Sedia mod. UNO realizzata in R606



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Prove di fatica del sedile ANSI-BIFMA X5.1-2002/11

Prova di fatica alternata del fronte anteriore del sedile

Frequenza di prova: 20 cicli al minuto

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
734	20.000	Nessun difetto

I risultati delle prove soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile del reparto

[Signature]



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

[Signature]

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA

57860 / 3

Ricevimento campione: 20-04-05

Esecuzione prova: 25-05-05

Emissione rapporto: 09-06-05

Denominaz.campione: Sedia mod. UNO realizzata in R606



Spett. **SEGIS S.P.A.**
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.1-2002/16

Tipologia di sedia: **Tipo III**

Frequenza di prova: 20 cicli al minuto

Risultati della prova:

Numero cicli	Carico sul sedile kg	Punti di applicazione della forza sullo schienale	Forza applicata N	Osservazioni
80.000	102	Centro schienale	334	Nessun difetto
20.000	102	102 mm a destra dal centro	334	Nessun difetto
20.000	102	102 mm a sinistra dal centro	334	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto

[Signature]



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

[Signature]

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA


57860 / 4

Ricevimento campione: 20-04-05

Esecuzione prova: 07-06-05

Emissione rapporto: 09-06-05

Denominaz.campione: Sedia mod. UNO realizzata in R606



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.1-2002/18


Risultati della prova:

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
destra	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
sinistra	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto


Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
destra	556	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
sinistra	556	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto




Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza



La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA

57860 / 5

Ricevimento campione: 20-04-05

Esecuzione prova: 07-06-05

Emissione rapporto: 09-06-05

Denominaz.campione: Sedia mod. UNO realizzata in R606



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Carico statico sulle gambe laterali ANSI-BIFMA X5.1-2002/18

Risultati della prova:

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
anteriore	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
posteriore	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto


Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
anteriore	512	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
posteriore	512	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto




Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza



La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA


57860 / 6

Ricevimento campione: 20-04-05

Esecuzione prova: 08-06-05

Emissione rapporto: 09-06-05

Denominaz.campione: Sedia mod. UNO realizzata in R606



Spett. SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALY

Resistenza dello schienale ANSI-BIFMA X5.1-2002/6

Tipo di sedia: **Tipo III**

Risultati della prova:

Carico applicato N	Tempo di applicazione del carico minuti	Osservazioni
667	1	Nessun difetto
1.112	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il responsabile di reparto




Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

